



Foto 1 - vista esterna fabbricato con accesso carraio e pedonale da Via Madonnetta



Foto 2 - vista esterna del fabbricato da Via Madonnetta





Foto 3 - vista esterna fabbricato da Via Traversi verso Via Madonnetta



Foto 4 - vista esterna del fabbricato da Via Traversi/Via Madonnetta – muro di cinta del Complesso Monumentale





Foto5 - vista esterna fabbricato da Via Madonnetta



Foto 6 - 7- vista esterna del fabbricato da Via Madonnetta – particolari ingresso carrabile e pedonale





Foto 8 - vista esterna fabbricato dal parco verso cancellata d'ingresso



Foto 9- vista esterna del fabbricato dal parco facciata est





Foto 10 - vista esterna fabbricato dal parco facciata nord



Foto 11 - vista esterna fabbricato dal parco facciata nord





Foto 12 - vista esterna fabbricato dal parco facciata nord



Foto 13 - vista esterna fabbricato dal parco facciata nord





Foto 14 - vista esterna fabbricato portico - facciata nord



Foto 15- vista esterna del fabbricato portico - facciata nord





Foto 16 - vista esterna fabbricato- portico e porta d'ingresso abitazione



Foto 17- piano terra - soglia ingresso abitazione





Foto 18 - piano terra - soggiorno



Foto 19- piano terra - soggiorno





Foto 20 - piano terra - soggiorno – particolare




Foto 21 - piano terra - soggiorno – particolare



Foto 22- piano terra - cucina





Foto 23 – piano terra -disimpegno/scala



Foto 24- piano terra - disimpegno





Foto 25 - piano terra - bagno



Foto 26 - piano terra - bagno



Foto27 - piano terra – bagno, particolare quadro elettrico





Foto 28 - scala -



Foto 29- piano primo, disimpegno





Foto30 - piano primo, disimpegno



Foto 31- piano primo particolare soglia bagno





Foto 32 - piano primo, bagno



Foto 33- piano primo, bagno particolare





Foto 34 - piano primo, bagno



Foto 35- piano primo, bagno





Foto 36 - piano primo, particolare porta bagno e camera



Foto 37- piano primo, particolare porta camera





Foto 38 - piano primo, camera singola



Foto 39- piano primo camera singola





Foto 40 - piano primo, camera matrimoniale lato est



Foto 41- piano primo, camera matrimoniale lato est





Foto 42 - piano primo, camera matrimoniale lato est



Foto 43- piano primo, camera matrimoniale lato est





Foto 44 - piano primo, camera matrimoniale lato est



Foto 45- piano primo, camera matrimoniale lato est, particolare finestra





Foto 1 - vista esterna del fabbricato lato sud da Via Traversi



Foto 2 - vista esterna del fabbricato lato nord dal parco





Foto 3- vista esterna del fabbricato – portico di ingresso - attualità catastale: sub 4 B.C.N.C. portico e ed ingresso comune ai sub 5 e 6



Foto 4- vista esterna del fabbricato – portico di ingresso - attualità catastale: sub 4 B.C.N.C. portico e ed ingresso comune ai sub 5 e 6





Foto 5 - vista esterna fabbricato porta d'ingresso al vano comune - attualità catastale: sub 4 B.C.N.C. portico e ed ingresso comune ai sub 5 e 6



Foto 6- sub 5 porta di accesso locale 2





Foto7 – interno – sub 5 porte d'ingresso ai locali n.1 e n.2




Foto 8 – interno - sub 5 – porta ingresso locale n.1





Foto 9 – interno - attualità catastale: sub 4 B.C.N.C. portico e ed ingresso comune ai sub 5 e 6 – porta d'ingresso comune



Foto 10 – interno – angolo dove è previsto il locale wc del sub 5, non realizzato






Foto 11 – interno - attualità catastale: sub 4 B.C.N.C. portico e ed ingresso comune ai sub 5 e 6 –
porta d'ingresso comune






Foto 12 - interno sub 5 – locale n. 1



Foto 13 - interno sub 5 – locale n.1





Foto 14 - interno sub 5 – locale n.1 – particolare finestra



Foto 15 - interno sub 5 – locale n.1 – particolare





Foto 16 – interno - attualità catastale: sub 4 B.C.N.C. portico e ed ingresso comune ai sub 5 e 6 – scala e porta di accesso al sub 6




Foto 17 – interno – sub 5 soglia porta di accesso al locale n.2





Foto 18 – interno – sub 5 locale n.2



Foto 19 – interno – sub 5 locale n.2






Foto 20 – interno – sub 5 locale n.2 – particolare finestra



Foto 21 – interno – sub 5 locale n.2 – particolare finestra





Foto 22 – interno – sub 5 locale n.2 – particolare pavimento



Foto 23 – interno – sub 5 locale n.3






Foto 24 – interno – sub 5 locale n.3

